



## Spørsmål 59 (2021) fra Tor Tveter (H): Vintervedlikehold

Til: Rådmannen  
Fra: Tor Tveter (H)

Dato: 10.03.2021  
Saksnr: 21/00070-59  
Deres ref:

Det ble brøytet utenom blomsterkasser Rådhusplassen i Mjøndalen, det gjelder gangveien som går over plassen. Dette førte til at ny gangvei gikk utenom og opp på gressplen hvor det ikke skal være gangvei.


Ved Skistadbygget holdeplass (Blichsgate parkering). Der ble det brøytet stor brøytekant inn mot sitteplasser på bussholdeplassen. Bilde vedlagt. Fotgjengerfelt ved gamle Shell samme sted var det ikke brøytet på den ene siden av fotgjengerfelt slik at folk måtte gå litt i veien for å komme på trygg grunn som fotgjenger.

### Svar

Når det gjelder brøyting utenfor gangveien ved rådhusplassen i Mjøndalen så er ikke årsaken til dette klar. Uansett vil vi sørge for at dette ikke gjentar seg fremover.

Driftsrutinen for Tordenskiolds gate inkludert fortauet ved holdeplassen ved Skistadbygget er at vei og fortau brøytes. Det vil si at det legges igjen en brøytekant i ytterkant av henholdsvis vei og fortau. Deretter ryddes holdeplass og fotgjengerfelt. Rydding utføres i etterkant med mindre maskiner enn lastebilen som brøyter veien. Viken fylkeskommune er veieier og har dermed driftsansvaret. Fotgjengeroverganger skal ikke blokkeres med snø og bildet kan vise ett avvik, avhengig av når bildet er tatt. Rådmannen kjenner ikke Vikens kontrakt i detalj, men i driftsoperatør har normalt ikke krav om å holde standard under og like etter ett snøfall. Det har vært dialog mellom Viken og Drammen kommune om den nevnte fotgjengerovergangen i vinter, da også kommunen har sett denne utfordringen.

## Styring og eierskap



Politisk sekretariat  
Organisasjonsnummer

Postadresse  
Postboks 7500  
3008 DRAMMEN

Besøksadresse

Telefon +4732040000  
kommunepost@drammen.kommune.no